

Согласовано:  
Председатель Моршанского  
Городского общественного  
собрания  
 В.А.Афремова



УТВЕРЖДАЮ  
Директор:  Б.И.Худолентsev  
(руководитель объекта)  
Приказ № 123  
«18» октября 2019 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУШНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1А

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5»
- 1.2. Адрес объекта 393950; Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Южная, д.55
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1450, 4 кв.м  
- патичне прилегающего земельного участка (да, нет); 5933 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 01.07.2020г., капитального 31.12.2030г.*

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5» МБОУ «Начальная школа № 5»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Южная, д.55
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

Согласовано:  
Председатель Моршанского  
Городского общества  
инвалидов  
\_\_\_\_\_ В.А.Афремова

УТВЕРЖДАЮ  
Директор: О.Д.Хрущевская  
(руководитель объекта)  
Приказ № 172 от  
«18» октября 2019г.

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1А**

### **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5»
- 1.2. Адрес объекта 393950; Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Южная. д.55
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 1450, 4 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5933 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 01.07.2020г., капитального 31.12.2030г.*

### **сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5»/ МБОУ «Начальная школа № 5»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Южная, д.55
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по образованию и молодёжной политике администрации г.Моршанска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 393950, Тамбовская область, г.Моршанск, ул.Интернациональная, д. 41А

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дошкольного, начального общего образования, дополнительного образования детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети и взрослые
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ***инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития***
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрут автобуса № 2, остановка пос.Южный  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 47 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет
- 3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет***
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

### 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Показатель доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Удельный вес
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	0
	Услуги в сфере образования, предоставляемые с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	0
	Доля работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших	100

	инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	
	Услуги в сфере образования, предоставляемые инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	0
	Услуги в сфере образования, предоставляемые инвалидам с сопровождением тьютора	0
	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	100
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование	0
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	0
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	0
	Организация, предоставляющая услуги в сфере образования, официальный сайт которой адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	100

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,У)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: доступен избирательно, частично, условно

#### 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого	индивидуальное решение с

	посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	<b>Все зоны и участки</b>	индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
4.2. Период проведения работ до 31.12.2030г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная универсальная доступность  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **НЕТ**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 18.10.2019г. сайт «Жить вместе»  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» октября 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «18» октября 2019 г.
3. Решения Комиссии от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территория, прилегающей к объекту       | на 3 л. |
| 2. Входы (выходы) в здание                 | на 3 л. |
| 3. Пути движения в здании                  | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |


Результаты фотофиксации на объекте 12 шт.  
Планировки планы, паспорт БТИ имеются

Руководитель рабочей группы для выполнения плана мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг,


заместитель главы администрации города \_\_\_\_\_ И.В. Дорожкина

#### Члены рабочей группы:

- |       |                   |
|-------|-------------------|
| _____ | И.В. Сучкова      |
| _____ | О.П. Баулина      |
| _____ | И.А. Метальникова |
| _____ | Д.Н. Асоскова     |
| _____ | О.А. Гусева       |
| _____ | Т.В. Добычина     |
| _____ | Л.П. Фремсева     |
| _____ | А.В. Еркин        |
| _____ | М.М. Жеребцова    |
| _____ | Т.С. Козлова      |
| _____ | В.А. Комарова     |

  
С.А.Малышева

  
И.Л.Урбан

  
О.А.Челмодеева

  
М.М.Ширшов


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов


Председатель городского общества инвалидов

  
В.А.Афремова

Представители организации, расположенной на объекте

  
Директор Сергеевская О.О. С/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  
Старший воспитатель Ломанина В.В. А/

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ «Начальная школа № 5» г.Моршанска Тамбовской области,  
ул.Южная, д.55

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	условно доступно, имеется вывеска, выполненная шрифтом Брайля, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСП	проведение работ специалистами по приспособлению зоны для всех категорий инвалидов *

1 · 2	Путь (пути) движения на территории	ес ть	3	4	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	индивидуальн ые решения с ТСР	*
1 · 3	Лестница (наружная)	ес ть	2	2	условно доступно, есть поручень, дверь окрашена в яркий контрастный со стенами цвет	К,О, С,Г, У	ремонт	*
1 · 4	Пандус (наружный)	не т	-	-	Доступно, имеется	К	ремонт	*
1 · 5	Автостоянка и парковка	не т	-	-	недоступно	К,О, С,Г, У	технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				условно доступно	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональн ой зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	план землепользовани я ; №1	1	ремонт, индивидуальн ое решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1А от  
«18» октября 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ «Начальная школа № 5» г.Моршанска Тамбовской области,  
ул.Южная, д.55

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2 · 1	Лестница (наружная)	есть	план 1 этаж № 2	2,3	условно доступно, имеется пандус, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСР	проведение работ специалистами по приспосабливанию

								зоны для всех категорий инвалидов *
2 · 2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Доступно, имеется	К	ремонт	*
2 · 3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2,3	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСП	*
2 · 4	Дверь (входная)	есть	2	2,3	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСП	*
2 · 5	Тамбур	есть	2	2,3	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСП	*
	ОБЩИЕ требования к зоне				условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСП	*

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	план 1 этажа;	2,3	ремонт, индивидуальное

		№ 2		решение с ТСП
--	--	-----	--	---------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1А от  
«18» октября 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ «Начальная школа № 5» г.Моршанска Тамбовской области,  
ул.Южная, д.55

Наименование объекта, адрес

№ п /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3 · 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	4	условно доступно, очерчены зоны видимости, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальные решения с ТСР	проведение работ специалистами по приспособлению зоны для

								всех кате гори й инва лидо в *
3 · 2	Лестница (внутри здания)	ес ть	3.1	-	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*
3 · 3	Пандус (внутри здания)	не т	-	-	недоступно	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*
3 · 4	Лифт пассажирски й (или подъемник)	не т	-	-	недоступно	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*
3 · 5	Дверь	ес ть	-	-	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*
3 · 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности )	ес ть	3	4	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*
	ОБЩИЕ требования к зоне				условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	К,О, С,Г, У	ремонт, индивидуальн ые решения с ТСР	*

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	



						(кате го- рия)		
1	Кабин етная форма обслуживани я	ст ь		,б, 7	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с ТСР	рове дени е рабо т спец иали стам и по прис посо блен ию зоны для всех кате гори й инва лидо в *
2	Зальн ая форма обслуживани я	ст ь		,б, 7	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с ТСР	рове дени е рабо т спец иали стам и по прис посо блен ию зоны для всех кате гори

								й инва лидо в *
3	Прила вочная форма обслуживани я	ет						
4	Форм а обслуживани я с перемещение м по маршруту	ет						
5	Кабин а индивидуаль ного обслуживани я	ет						
	ОБЩ ИЕ требования к зоне				условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с ТСР	

## II Заключение по зоне:

Наимено вание структур но- функциональной зоны	Состояни е доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прилож ение		Рекоменда ции по адаптаци (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	фото	
Зоны целевого назначения	ДУ	4	,6,7	индивиду альное решение с ТСР

здания (целевого посещения объекта)				
--	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1А от  
«18» октября 2019 г.

### I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Начальная школа № 5» г.Моршанска Тамбовской области,  
ул.Южная, д.55  
Наименование объекта, адрес

П / П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ст ь/ не т	на пл ан е	фо то	Содержание	начи мо для инва лида (кате го- рия)	Содер жание	иды рабо т
1	Туалетная комната	ст ь			условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с	рове дени е

					категорий		ТСР	рабо т спе ци али стам и по прис посо блен ию зоны для всех кате гори й инва лидо в *
2	Душе вая/ ванная комната	ст ь		0	условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с ТСР	
3	Бытов ая комната (гардеробная )	ст ь			условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с ТСР	
	ОБЩ ИЕ требования к зоне				условно доступно, нет специальных средств для инвалидов всех категорий	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с ТСР	

## II Заключение по зоне:

Наимено вание структур но- функциональной зоны	Состояни е доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прилож ение		Рекоменда ции по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		на плане	фото	

				обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	,9,10, 11	ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1А от  
«18» октября 2019 г.

### I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

МБОУ «Начальная школа № 5» г.Моршанска Тамбовской области,  
ул.Южная, д.55  
Наименование объекта, адрес

П / П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ст / нет	на плане	фото	Содержание	начи мо для инва лида (кате го- рия)	Содер жание	иды рабо т
1	Визуальные средства	ст		2	условно доступно	,О,С, Г,У	ремонт , индивидуальн ые решения с	рове дени е

							ТСР	рабо т специали стам и по приспо блен ию зоны для всех кате гори й инва лидо в *
2	Акустические средства	ст ь		2	условно доступно		,О,С, Г,У	ремонт , индивидуаль ные решения с ТСР
3	Тактические средства	ет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				условно доступно		,О,С, Г,У	ремонт , индивидуаль ные решения с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		на плане	фото	

				ОСИ
Системы информации на объекте	условно доступно	6	2	индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

В намерието: Юзеф Кривошеин  
и семейство негови  
Директор:  
О.А. Христенко

